

ALBERGO fg 4 p.IIa 279 sub 16
Rapp. 1/200

N.B.: l'unità è stata indebitamente accatastata nonostante le camere con bagno da 1 a 5 del piano terra si trovino ancora al rustico.
L'unità va pertanto riaccatastata dopo l'effettiva ultimazione dei lavori assentiti, anche a titolo di aggiornamento al reale stato dei luoghi
e visualizzazione degli ingressi all'Albergo dalle scale comuni.
Si riportano le planimetrie dello stato attualmente sussistente.

