

**CENTRO BENESSERE AL PIANO S1 - Fg 4 p.IIa 297 sub 14
Rapp. 1/200**

N.B.: unità è stata indebitamente accatastata nonostante si trovi ancora al rustico, inoltre la planimetria catastale non corrisponde nè al progetto approvato nè allo stato reale.. L'unità va pertanto riaccatastata nello stato in cui si troverà dopo l'effettiva ultimazione dei lavori assentiti, stralciandovi anche il vano che è stato accorpato all'attiguo ristorante di cui al sub 15. Si riporta la planimetria dello stato attualmente susistente

PIANO SEMINTERRATO
H m. 3,00

